

CONTROLEUR PERMANENT - 2 OPERATEURS

61-200-0012

- Moniteur permanent de haute fiabilité
- Peut contrôler la mise à la terre de 2 opérateurs et/ou 2 tapis de table ESD (100M)

Spécifications Produits

- Contrôle indépendamment 2 opérateurs, 2 tapis de table ESD, 2 machines.
- 3 LED différentes pour indiquer le statut du bracelet de l'opérateur : HIGH, LOW, SAFE.
- Les LED et signal sonore donnent l'alarme lorsque le moniteur détecte des problèmes de mise à la terre.
- Le volume de l'alarme sonore peut être réglé par l'utilisateur (maximum 85dB).
- La tension habituelle lors du port du bracelet est de 100mV.
- Tension maximum du tapis : 900mV
- Tension et intensité de la machine mise à la terre ne doivent pas excéder : 50mV, 0.2mA

